


## Инструкция по монтажу

### Датчики движения

theLuxa S360 WH  
theLuxa S360 BK

101 0 510  
101 0 511



### 1. Указания по безопасности



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность для жизни в связи с ударом электрическим током или пожаром!

- Монтаж должен проводиться исключительно силами квалифицированных电工ов!


- При надлежащем монтаже, прибор соответствует EN 60669-2-1; IP 55 в соответствии с EN 60529.
- Для использования в обычных условиях
- Предназначен для монтажа на открытом воздухе.

### Рекомендуемое применение:

- Автоматическое управление освещением на открытом воздухе в зависимости от присутствия и освещенности.
- Для монтажа на стены или потолок.
- Винтовые клеммы для простого и надежного подключения.
- Для различных мест установки: проходы, парки, лестницы, стоянки, гаражи и т.п.
- Только для установки вне зоны досягаемости рукой

### 2. Описание

Датчик движения с сенсорной головкой



Три потенциометра для установки времени задержки (Min), освещенности (Lux) и чувствительности (Meter)

### 3. Подключение





#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность для жизни в связи с ударом электрическим током!



Монтаж должен производиться исключительно силами квалифицированных电工ов!

- Отключить напряжение!
- Соседние, находящиеся под напряжением части, закрыть или огородить!
- Принять меры для исключения случайной подачи напряжения!
- Заземлить и закоротить!




С помощью прерывающей кнопки можно вручную активировать датчик. После отпускания кнопки (возврат напряжения), освещение включится на минимум 40 с или на установленное время задержки выключения.


### 4. Монтаж



- Для облегчения монтажа применяйте угловой адаптер (9070902, 9070903) или дистанционную рамку (9070906, 9070907) для ввода кабеля с 4-х сторон.




- Отключить напряжение.




- На стене, по прилагаемому шаблону или цоколю, разметить отверстия.

- Высверлить отверстия.



- Ввести проводку в цоколь через уплотнение.


- Цоколь и дистанционную рамку закрепить на стене.




L / L'	Фазный проводник	Коричневый
N	Нейтральный проводник	Синий
⏚	Заделочный проводник	Желто-зеленый

- Жилы подключить к соответствующим клеммам.

- Затянуть винты.




► Датчик вставить в цоколь и защелкнуть.



► Подать напряжение.

#### Демонтаж





► Отверткой **осторожно** освободить боковые защелки и потянуть прибор вперед.

#### Указания по монтажу

Датчик движения реагирует на изменение инфракрасного излучения, поэтому:

- В зоне обнаружения датчика не должно быть объектов с высокой отражающей способностью – зеркал и т.п.
- Не устанавливайте датчик около отопительных приборов, вентиляционных растрubов и раздаточных устройств системы кондиционирования воздуха.
- Не направляйте датчик на объекты, которые могут самопроизвольно двигаться, например, на ветки деревьев, шторы и т.п.



- Рекомендуемая высота установки: 2-4 м.
- Зона контроля: 16 м – при движении поперек, и 5 м – при движении на датчик.
- Угол контроля: 360°


#### 5. Тестирование

Проведение теста на обнаружение присутствия человека производится для выбора оптимального места установки датчика и проверки правильности подключения кабелей.


- Установить потенциометр времени (Min) в положение Test.
- Датчик будет реагировать только на движение, независимо от освещенности.

► Производить движения поперек зоны контроля. Обнаружив движение, датчик включит освещение на 2 секунды.

- При проведении теста учитывать направление движения.




#### Подгонка датчика



Сенсорная головка датчика может поворачиваться вниз на 45°, вверх – на 90° и на 90° вправо и влево.


#### 6. Настройка датчика




Датчик движения оснащен 3 потенциометрами для установки времени задержки выключения (Min), уровня освещенности (Lux) и чувствительности (Meter).

#### Установка освещенности (Lux)

Потенциометром Lux можно установить различные значения освещенности, изменения заводскую установку 15 Лк:



15 Lux



- Потенциометр установить на желаемый уровень (5-1000 Лк) или с помощью Teach-in функции внести в память определенный уровень освещенности.


- При желаемой освещенности потенциометр установить в положение .
- После 15 с новый уровень освещенности будет занесен в память.
- Потенциометр оставить в положении .

**Установка задержки выключения (Min)**


Если датчик не регистрирует движение, он, после истечения времени задержки, выключит освещение.

Если Вы хотите изменить заводскую задержку (2 мин.), необходимо:

- Установить потенциометр на желаемое время (30 с – 20 мин.).



2 min



Если Вы хотите использовать функцию «Импульс» (например, для совместной работы с реле лестничного освещения), необходимо:


- Установить потенциометр в положение  $\text{Л.}$ .

Датчик включится на 1 с, затем – на 9 с выключится. При обнаружении нового движения, он снова включится на 1 с.


**Установка чувствительности (Meter)**

Вы можете уменьшить чувствительность датчика уменьшив, тем самым, зону контроля.

- Потенциометром Meter установить желаемую чувствительность.



Макс.чувствительность

**7. Использование бленд**

- Прилагаемыми блендами можно ограничить зону контроля датчика для исключения ложных срабатываний.
- Нужная часть бленды удаляется кусачками или подобным инструментом.
- Затем бленда устанавливается на линзу и поворачивается на нужный угол.

**Технические данные**

Рабочее напряжение	230 В AC +10/-15%,
Частота:	50 Гц
Stand-by:	<1 Вт
Угол контроля	360°
Зона контроля	поперек: max. 16 м вдоль: max. 5 м
Монтажная высота	2 – 4 м
Защита от подкрадывания	есть
Диапазон установки:	
- уровня освещенности	5 – 1000 Лк
- задержки выключения	30 с – 20 мин.
Температура окружающей среды	-25°C ÷ +45°C

Класс защиты:

II

Уровень защиты:

IP 55

Коммутационная способность:

10 А ( $\cos \varphi = 1$ )  
6 А ( $\cos \varphi = 0,6$ )  
3 А ( $\cos \varphi = 0,3$ )

Минимальная коммутационная способность – 10 мА

Контакт

 $\mu$ -контакт 230 В AC

LED-лампы:

<2 Вт	25 Вт
>2 Вт <8 Вт	90 Вт
>8 Вт	100 Вт

Лампы накаливания и галогенные

2300 Вт

Люминесцентные лампы:

400 ВА

- без компенсации

400 ВА

- последовательной компенсацией

400 ВА

- с параллельной компенсацией (42 $\mu$ F)

600 Вт

Люминесцентные лампы с ЭПРА:

150 Вт

Энергосберегающие лампы:

Производитель - Theben AG

Hohenbergstr. 32

72401 Haigerloch

Tel. +49 (0) 74 74/6 92-0

Fax +49 (0) 74 74/6 92-150

Service:

Tel. +49 (0) 90 01 84 32 36

Fax +49 (0) 74 74/6 92-207

[hotline@theben.de](mailto:hotline@theben.de)[www.theben.de](http://www.theben.de)

Импортер в России –

ООО «Марбел»

г. Москва,

Рижский проезд, 13

тел.(495) 737-98-87

[hotline-msk@marbel.ru](mailto:hotline-msk@marbel.ru)

г. Санкт-Петербург,

Б.Сампсониевский пр., 32

тел.(812) 324-27-77

[hotline-spb@marbel.ru](mailto:hotline-spb@marbel.ru)

г. Нижний Новгород,

ул. Бекетова, 13

тел.(831) 243-01-30

[www.marbel.ru](http://www.marbel.ru)[www.theben.ru](http://www.theben.ru)**Отметка о продаже:**

Продан датчик движения:

<input type="checkbox"/> theLuxa S360 WH (белый)	101 0 510
<input type="checkbox"/> theLuxa S360 BK (черный)	101 0 511

в годном состоянии «\_\_\_\_\_» 20\_\_\_\_ г.  
(дата продажи)

В магазине \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

(штамп)

подпись продавца